

TAKTILNO UPOZORENJE – IZVOD IZ STANDARDA

4. Opšti zahtevi

Taktilni simbol upozorenja na opasnost mora biti postavljen na pakovanje, ali ne i na svako sporedno pakovanje, kao što je kartonska kutija za zaštitu staklenih boca, tako da se može osetiti samo pre potpunog otvaranja pakovanja.

Zahtevi postavljeni u tačkama 5, 6, 7 i 8 moraju biti ispunjeni.

5. Zahtevi za taktilni simbol upozorenja na opasnost

Simboli opisani u tačkama 6 i 7 smatraju se taktilnim simbolima upozorenja na opasnost.

Oni se primenjuju kako za upozorenja koja su sastavni delovi pakovanja, tako i za drugačija predstavljanja, na primer na lepljivim etiketama ili pričvršćeni na pakovanje.

6. Mere simbola

6.1. Opšte

Simbol normalne veličine (6.2) mora se koristiti gde god je fizički izvodljivo. Smanjena veličina simbola 9 mm (6.3.1) mora se koristiti samo gde je primena normalnog simbola fizički nemoguća. Simbol od tri tačke (6.3.2) mora se koristiti samo gde je primena simbola veličine 9 mm fizički nemoguća, simbol veličine 3 mm (6.3.3) mora se koristiti samo gde je primena simbola od tri tačke fizički nemoguća.

6.2. Normalna veličina

Simbol mora biti u obliku jednakostraničnog trougla sa što je moguće oštrijim uglovima (videti sliku 1).


U uglovima, strane moraju biti sastavljene gde je to izvodljivo, a tamo gde nije, ne više od 1 mm udaljene.

Desna strana L mora biti 18 mm +/- 2 mm.

Trougao mora imati okvir širine B 1,7 mm +/- 0,2 mm.

Visina H poprečnog preseka okvira mora biti između 0,25 mm i 0,5 mm.

Najmanja površina poprečnog preseka okvira mora biti $\frac{1}{2} H \times B$, a oblik poprečnog preseka može biti, na primer, oblika pravougaonika (videti presek AA na slici 1) ili zakrivljen.



Slika 1- Taktilni simbol upozorenja